

DIBUJO: JEVS
REVISADO POR:
COPYRIGHT:
2023 ROAMING DESK, LLC

CONTENIDO:
PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES Y
PROPIETARIO:

LAMINA NO:
ES-1

MEJORAMIENTO SUELO.
BAJO EL SUELO DE CADA UNA DE
CIMENTACIONES PROPUESTAS, SE DE
EXCAVAR AL MENOS 30cm ADICIONA
COLOCAR EL MEJORAMIENTO DE SUE
SELECTO, ESTE MEJORAMIENTO DEBE
COLOCADO EN CAPAS NO MAYORES
ESPESOR Y COMPACTADA TRAVES DE
PROCTOR ESTANDAR. EL SUPERVISOR
ESTARA EN CAPACIDAD DE DECIDIR
SISTEMA DE MEJORAMIENTO SEGUN
REQUERIMIENTOS DEL SUELO FUNDA
LA OBRA.



95%
CONSTRUCTION DOCUMENTS

NO.	FECHA	DESCRIPCION

PROYECTO: CASA LEPORE
DIRECCION: GRAN PACIFICA RESORT LOTE MV-05
PROPIETARIO: MARK LEPORE

FECHA: 08/02/2023
PROYECTO NO: 2108
DIBUJO: JEVS
REVISADO POR:
COPYRIGHT:
2023 ROAMING DESK, LLC

CONTENIDO:
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS Y
PROPIETARIO:

LAMINA NO:
ES-3